


## ダニのフン分解写真

### 🔍 ダニとダニのフン



部屋の中には目に見えないダニやダニのフンがいっぱいです。  
喘息やアトピー性皮膚炎などの原因とされています。


### ≫ ダニのフン原型



ダニのフンの大きさは約7~8マイクロメートル。  
顕微鏡倍率：8000倍

ダニのフンをエアプロットを塗布したガラスの上へのせ、紫外線を照射・・・

### ≫ 12時間経過後



エアプロット塗布ガラスにダニのをせ、  
紫外線を照射して12時間経過後、  
かたまりだったものがバラバラになってきた。  
顕微鏡倍率：8000倍

## 3日経過後



エアープロット塗布ガラスにダニをのせ、  
紫外線を照射して3日経過後、  
写真では見えにくいですが中心に白いものの周りに水たまり  
のようなものがある。  
顕微鏡倍率：8000倍

[<<戻る](#)   [<<TOPページ](#)