

## シックカー 新車のVOC分解データ


新車にエアプロット施工しました。

施工前、施工後でホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを測定しました。

### ■測定結果■

測定物質	エアプロット 塗布前	⇒	エアプロット 塗布後	除去率
ホルムアルデヒド * 基準値100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	⇒	13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	87%
トルエン * 基準値260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	⇒	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	92%
キシレン * 基準値870 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4080 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	⇒	340 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	92%

結果：ホルムアルデヒドはリビング・和室とも基準値以上の数値でしたが、基準値以下に下がりました。



## ドライバーアンケート

### ■タクシー施工後の

ドライバーさんへのアンケート

運転が楽になった	16
臭いが無くなった	15
掃除が楽になった	14
風邪が治った	8
ワックスの臭い有り	5
清掃が面倒	4
運転が気になる	3
花粉症が治った	2

### ■レンタカー施工後の

ドライバーさん・お客様アンケート

臭いが気にならない	23
空気が気持ち良い	9
窓が綺麗	5
疲れなかった	4
何も感じない	4
車酔いしなかった	3